
Consensation moteur ?

Posté par DB94 - 28-03-2008 à 10:25

Bonjour,

Avec mes premières navigations je constate un problème. :(En naviguant tranquillement au rythme d'une chaloupe (moteur au ralenti), au bout de quelques minutes tout se bloque et il n'y a plus de propulsion. A un rythme plus soutenu cela n'est jamais arrivé (pour le moment :unsure:)

Ce n'est pas une perte de pression (je reste entre 2 et 3 bars) et j'imagine mal un blocage sur l'arbre d'hélice car ça démarre sans problème au début de la navigation.

Il suffit, alors de réamorcer manuellement le mouvement de l'hélice et ça repart. J'ai même réussi une fois au milieu du bassin à repartir à pleine vapeur en marche arrière, sans intervention manuelle.

Je me demande si ce n'est pas une condensation dans le moteur (Jade 3cm3 Anton). Y a-t-il un moyen de l'éviter ? Mon tube d'admission vapeur est calorifugé. Faut-il jouer sur la pression, la température le débit en sortie de chaudière ?

Merci d'avance.

Cordialement

Didier.

Re:Consensation moteur ?

Posté par jbourdillat - 28-03-2008 à 16:24

bonjours didier

tu dois avoir un léger point dur.as tu un cardan ou un toc pour l'accouplement? surtout évite les cardans de petites tailles .si tu es au salon demain j'y serai .amitié.

jean-paul.

Re:Consensation moteur ?

Posté par DB94 - 29-03-2008 à 00:12

Merci Jean-Paul,

J'ai un cardan en deux parties de chez Graup... qui font chacune environ 2 cm. Je n'ai pas la longueur pour mettre un cardan en trois parties.

Je vais essayer d'affiner l'alignement moteur-arbre ; regraisser le tout... Mais ça risque surtout d'être aléatoire:(.

J'étais au salon lundi et jeudi ; je ne peux pas y venir samedi, dommage.

Cordialement

Didier.

Re:Consensation moteur ?

Posté par Serge - 29-03-2008 à 06:36

Bonjour,

Jean-Paul demande à me voir pour montrer la solution. Je suis du même club que Didier.

:evil:
